


Subject: **Evaluación del absorbedor de energía del dispositivo de anclaje del sistema vertical 3M™ Protecta® Cabloc™**

Region:	EMEA	Language:	ESP	Number:	PB0031	Revision:	01
Total Pages:	1	First Issue:	17/08/2022	Rev. Date:	17/08/2022		

Estimado instalador,

Como parte de la mejora continua de nuestros productos, el presente boletín técnico sirve de guía para evaluar el absorbedor de energía del dispositivo de anclaje de nuestro sistema anticaídas vertical 3M™ Protecta® Cabloc™:

- Se ha notificado que el absorbedor de energía de los dispositivos de anclaje (6180200/6180201) pueden deformarse en determinadas circunstancias fuera de su uso normal.



Si lo explicado anteriormente ocurriese, 3M™ sugiere proceder según se detalla a continuación:

- Si la deformación es igual o inferior al 50% del espesor total del cuerpo del absorbedor de energía, aceptamos que esa deformación está dentro del margen de deformación permitido. Por favor deje el absorbedor de energía con dicha deformación SIN llevarlo a su estado original.
- Si la deformación es superior al 50% del espesor total del cuerpo del absorbedor de energía, el dispositivo deberá ser retirado de servicio. Por favor contacte con nuestro representante local en su zona o con nuestro servicio de Atención al cliente.